


SHAD

BENDA V-302C / V-CRUISER 125 '22- B0VC32IF

3P
SYSTEM


BCN






WARNING!

- (GB)** Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned. Check tightness every 4 months.
- (E)** No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.
- (D)** Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.
- (I)** Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.
- (F)** Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the 3P system before theissybar.



IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents,
check www.shad.es



**SISSY BAR
+
3P SYSTEM**

